

# Problem mit dem XENON Licht Touareg R5 TDI Bj 2005

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 4. Juli 2011 um 17:22

## [Zitat von Wiener](#)

Ich würde vor dem Tausch der Brennelemente einmal kontrollieren (lassen), ob nicht auch in diesem Fall nur ein Wackelkontakt bei einem der beiden zum XENON-Licht führenden Kabel besteht. Bei meinem T war dies auf beiden Seiten der Fall. Mit der Suchfunktion im Forum finden sich auch noch genügend andere, wo dieses Problem (durch bauseitig zu kurze Kabel) aufgetreten ist.

Grüße aus Wien  
Wiener

Hallo,

ich vermute ebenfalls, dass Du einen Wackler oder ein Kontaktproblem hast.

Falls der Brenner mal wieder ausfällt, halt an und drück den Scheinwerfer leicht zurück.

Da ist ein geringer Widerstand, wie bei einer gespannten Feder.

Sollte der Brenner wieder leuchten, dürfte es eindeutig ein Kontaktproblem in der Steckverbindung des Scheinwerfergehäuses sein.

Die von Dir geschilderte Problematik kenne ich mit der Standlichtlampe.

Handauflegen hilft!

Gruß