

RNS850 Aussetzer

Beitrag von „ben2390“ vom 8. August 2011 um 22:15

Moin zusammen,

ich hatte beim T2 die gleichen Probleme. Habe ihn erst seit 2 Wochen. Dann Aussetzer wie überall unten beschrieben. Zuerst großes Rätselraten, dann wurde in der Werkstatt auch die DAB Antenne abgeklemmt. Seit Freitag (und ca. 500 km) störungsfrei. Eben kein DAB Radio mehr. Hatte ich vorher aber auch nicht und vermisse es daher nicht... Trotzdem ärgerlich, zumal das Kombiinstrument kurz vor Auslieferung wegen eines Serienfehlers komplett getauscht wurde.

Aber ich hab zumindest den Dicken wieder 😄 und warte jetzt mal auf die Lösung des Herstellers...

Gruß

ben