

ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „SubX“ vom 29. September 2011 um 19:23

Gut... die Sicherrungsträger zu kontrollieren wäre eine Idee...

Das Gateway kann ich mir nicht vorstellen, da sonst noch mehrere SG's betroffen wären. Ich werde mir jetzt am Wochenende mal die Steuergeräteanschlüsse im Motorraum anschauen und die Sicherrungsträger.

Könnte es auch sein, dass Wasser an das Bordnetz-SG gekommen ist? Das ist doch unter dem Fahrersitz oder Fußraum, richtig? Zumindest dort war alles nass... haben ca. 1 Liter Wasser aus dem Teppich rausgeholt -.-

Aber Danke schonmal für die Tipps, ich werde euch berichten!