

Ausfall Side Assistent beim TII

Beitrag von „Momo7“ vom 4. November 2011 um 18:14

Der SideAssist funktioniert mit Anhänger etc. nicht, weil die Radarsensoren immer den Anhänger erfassen würden. Die Sensoren sitzen doch unter der Stoßstange.

Aber danke für den Hinweis, dass wenn man dann wieder ohne Fahrradträger unterwegs ist, der SideAssist neu aktiviert werden muss. Und das ist wirklich Mist.

Momo