

Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor

Beitrag von „macko“ vom 7. November 2011 um 19:59

Wenn ihr mal in Beitrag #9 schaut, ich hatte damals am Audi genau dieses Quietschgeräusch und ihr seht, wie der Lüftermotor ausgesehen hat.

Alles schön gereinigt und gefettet.

Kein Quietschen mehr, egal ob warmes, kaltes oder nasses Wetter war.

Deswegen von mir der Rat, einfach mal Lüftermotor ausbauen / abklemmen und nochmal probieren. Vorallem in Verbindung mit dem Solarschiebedach (hatte ich beim Audi auch) ist der Lüftermotor ungleich höher belastet/fast immer in Betrieb, was sich durch stärken Verschleiß/Quietschen äußert.

gruss

marco