

Rost an beiden hinteren Türen

Beitrag von „Manni 45“ vom 14. November 2011 um 22:57

[Zitat von samoht69](#)

Hi alle, [...] Warte jetzt schon seit einem Monat auf Antwort aus dem Werk. [...]

Hallo ,

ich hatte ein ähnliches Problem und zwar Rost an der Heckklappe im Bereich der Kennzeichenbeleuchtung. Mein Antrag auf Garantie wurde nach 7 Monaten beantwortet 🙄

VW braucht in diesen Dingen viel Zeit. Aber es wurde alles im Rahmen der Garantie erledigt. Also Geduld üben!

Gruß

Manni