

Hilfe bei Neucodierung T-Reg 2 USA gesucht

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 13. Februar 2012 um 16:35

Hier ist mal was ich erfahren habe:

Bei der Bestellung des T-Reg in den USA muss auf dem Salestag: "EUR-Cap" vermerkt sein. In meiner Sales Invoice stand das auch drin. Auf dem Sales Sticker am Fenster des T-Reg nicht. Bitte Schilder doch mal welche Probleme es mit der Umprogrammierung konkret gibt. Ich kann dann sehr gerne hier vor Ort nachfragen.

Dann soll die Umprogrammierung ohne Probleme von jeder Niederlassung oder Military Sales zu machen sein. In Regensburg und Wuerzburg sind scheinbar solche Niederlassungen. In Stuttgart sicherlich auch, denn dort ist die US Army auch zu Hause.

Mir wurden Preise zwischen 650Euro und 1400Euro fuer das Coding und die Umruestung genannt. In wie Weit diese Preise reel sind sei jetzt mal dahin gestellt.

Gruss

Matt