

# **VCDS - nützliche Einstellungen? Bitte auflisten.**

**Beitrag von „Zed“ vom 20. Februar 2012 um 14:22**

U.a. im Motor-Talk-Forum habe ich noch folgenden Hinweis gefunden, der sich zunächst zwar auf Audi bezieht, aber vlt. auch hier hilft:

Standardwert steht auf 40: Ändern zu 4C oder 44 für Spiegel ohne Anklappfunktion bzw. 50 zu 5C für anklappbare Spiegel.

Ich kann vermutlich erst morgen testen.

CU