

Anhängekupplung Problem Touareg R5 Baujahr 10/2007

Beitrag von „Ball“ vom 25. Februar 2012 um 20:57

Hallo Zusammen,

Wenn's ein Masseproblem wäre, würden nicht alle Lampen gleich leuchten. Die Lampen würden dann dunkler werden. Ich glaube nicht an ein Masseproblem. Wo ist denn das Steuergerät untergebracht? Vielleicht hat dem ja Flüssigkeit zugesetzt. Das war ja vor kurzem schon mal ein Thema in einem anderen Thread.

Bei den vielen Tests die Du schon gemacht hast, gehe ich davon aus das Du den Hänger an einem anderen Zugfahrzeug schon mal quergetestet hast?!?

Gruss Dirk