

Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „Darragh“ vom 4. März 2012 um 23:07

[Zitat von Thomas W.](#)

Die GRA ist seit Kauf vor 2 Jahren und 40tsnd Kilometern von Privat ohne Funktion.

Aber es ist eh TÜV- und Service-Zeit... vielleicht bringen ja neue Filter schon die Lösung

Gruss Thomas

Ich könnte mir vorstellen, daß dieses dann wohl auch die Ursache sein wird.... Steuergerät defekt? 🤖

Würde auch erklären, warum die GRA ohne Funktion ist... 🤖

Lass das Steuergerät mal beim 😊 durchtesten...

Neuer Filter ??? Mag sein, kann ich mir aber nicht vorstellen, da dann ja ein permanenter Leistungsverlust und kein komplettes (wenn auch nur sporalisches) Versagen des Gaspedales zu verzeichnen wäre.