

Panoramadach knarzt ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 8. März 2012 um 16:39

[Zitat von Sittingbull](#)

das Problem mit dem Bug habe ich nun erstmal weg geschoben - automatisches Verschliessen daktiviert und nun gibt es auch kein Signal bei ca. 17 km/h mehr vom Steuergerät

Hallo zusammen,

und genau dieses Steuergerät ist defekt - leider wieder mal im Rückstand - Dicker unrepariert zurück 😞

Grüße von Stephan 🤖