

Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „kurbler“ vom 17. März 2012 um 20:14

[Zitat von Humvee](#)

[peter](#)

Du kannst schon auf TV codieren, hast dann aber immer einen Fehlereintrag, dass der TV-Tuner nicht geantwortet hat. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du die Softtaste "TV" dann auch angezeigt bekommst, wenn kein Tuner dranhängt. Aber probier mal.

war gerade am Auto wie schaut den die Codierung aus für TV und in welchem Steuergerät ist es im Radio?! Hab es im VCDS nicht gefunden hab dann auch dann los müssen

Bin auch gerade schnell zum bhf gefahren und die RFK hat direkt nach Start funktioniert und nach 4km beim Einparken zuhause hat sie auch funktioniert, mal sehen!!!