

# Panoramadach knarzt ...

Beitrag von „samson“ vom 25. März 2012 um 18:47

## Zitat von Sittingbull

die Odyssee geht weiter - Steuergerät der Heckklappe getauscht und Fehler weiterhin noch da. Jetzt soll das des hinteren linken Türgriffes Schuld sein. Teil natürlich wie gewohnt im Rückstand, also weiter abwarten und 😞 ...

Ein Galama, ich fühle mit dir 😞

Letzte Woche hat ich meinen zur 50.000 Inspektion (Laut Plan 60.000er), die Audi Monteure wollten mir gleich die Bremscheiben tauschen ohne Anzeige 🗨️

Ansonsten alles ok, achso das Dach wurde nochmals geschmiert da es etwas Geräusche machte.