Wasser im Kofferraum

Beitrag von "manuciao" vom 10. Juni 2012 um 14:31

Hallo liebe Touaregfreunde, habe meinen R5TDI Bj. 2003 seit 2 Wochen.

Jetzt regnet es zum erstenmal richtig stark bei uns.

Prompt war der Kofferraum auf der rechten Seite feucht. Das Wasser scheint unter der Karrosserieinnenverkleifdung runter zu laufen und dann bei einer Fuge auszutreten. Die Dichtungen sehen für mich als Laien gut aus. Ein Abdichtungsband rechts und links neben den Dichtungen hat mich etwas verwundert. Sieht aus als ob dort schonmal nachgearbeitet wurde. Das Abdichtungsklebeband ist bereits porös. Habt ihr auch so ein Abdichtungsband an der Dichtungsfuge des Kofferraumdeckels? Hatte jemand auch schon Problem mit eintretendem Wasser? Mittlerweile steht in der Ersatzradmulde im Kofferraum bereits 5 cm hoch das Wasser. Ein Alptraum.

Viele Grüße,

Manuel