

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „coala“ vom 17. Juli 2012 um 07:56

[Zitat von dicker05](#)

dank dir. aBER WIE AUSWUCHTENß eS WURDE DOCH NUR DAS MITTELLAGER GEWECHSELT

Servus,

um das Mittellager auszutauschen wird die Welle getrennt. Danach muss die Welle als Ganzes neu gewuchtet werden. Unterbleibt dies, oder wird es nicht fachgerecht ausgeführt, entstehen leider zwangsweise unschöne Vibrationen.

Grüße
Robert