

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „stockferd“ vom 17. August 2012 um 09:59

Beitrag #75 von Antobi1 (leider lässt das iPad kein Zitat zu):

Hallo

Bei meinem V6 TDI Bj 2007 kam bei 120000 km die Motorwarnleuchte.

Fehlercodes:

12597 Schaltsaugrohrsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht P3135

Obere Grenze erreicht Intermittierend

und

04120 Einlasskrümmerrohrsteuerung (Bank2) unterer Grenzwert nicht erreicht

P 1018 Obere Grenze erreicht Intermittierend

Gestänge war ausgeschlagen ich hab das Saugrohr Bank 2 komplett mit Gestänge und Motor erneuert.

Org. von VW 400€

Fehlerspeicher gelöscht. Stellgliedtest funzt 1A .

ca. 2 Wochen gefahren nun leuchtet die verdammte Lampe schon wieder.

Fehlerspeicher ist aber nur noch der Fehler:

12597 Schaltsaugrohrsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht P3135

Obere Grenze erreicht Intermittierend

Hab ich wieder gelöscht ist aber nach 2 Tagen wieder da.

Was könnte das noch sein?

Mfg.

Roland

hi,

eventuell ist das steuergerät defekt. der bmw von meinem dad hatte auch mal die fehlermeldung das der zündgeber defekt ist und der wagen ist nur noch im notfallsystem gestartet und als mal ausgegangen, natürlich war nichts kaputt aber das steuergerät musste ausgetauscht werden -> sehr sehr teuer -.-

mfg