

# Display Kombiinstrument fällt sporadisch aus

Beitrag von „Hannes H.“ vom 5. September 2012 um 18:39

Soweit ich rausgefunden habe, ist das Kombiinstrument nicht mit der Wegfahrsperrung codiert, aus der Sicht sollte ich dann den Rest via VCDS einstellen können. Oder aus welchem Grund sollte man sonst eine Verbindung nach WOB brauchen?

Einzig der km-Stand passt nicht, aber da werde ich dann wohl zu einem Tachojustierer gehen, der sollte das entsprechend gleichstellen können.

MfG

Hannes