Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von "Rarnold" vom 3. Oktober 2012 um 12:52

Hallo Zusammen,

bei unserem T2 4Motion ohne Terrain Tech, 3.0 TDI, 245 PS, Erstzul. 05/2012, Fahrdynamikpaket und Salamanca 8.5J x 19 Zoll-Werksbereifung mit Bridgestone Dueler H/P Sport trat ebenso starkes Lenkradzittern auf.

Am Schlimmsten war es direkt auf der Heimfahrt (Abholung aus Wolfsburg), zwischen 100 - 125 km/h. Das Lenkrad-Vibrieren fand ich äusserst unangenehm an den Händen und kannte es so vom T1 nicht.

Am Liebsten wäre ich gleich wieder zurück gefahren zum Reklamieren - aber sonntagabends macht das wenig Sinn. Jedenfalls habe ich mich ziemlich geärgert und gleich meinen Freundlichen angerufen um einen Termin zum Auswuchten zu vereinbaren. Habe diesen Termin dann nicht wahrnehmen können und es auf später verschoben....

Mit zunehmender Laufleistung wurde das Vibrieren weniger - nach ca. 3.000 km war es kaum mehr zu spüren, wie gesagt ohne nachträgliches Auswuchten!

Mittlerweile stehen 9.600 km auf dem Tacho und das Problem hat sich von selbst gelöst - es ist alles ruhig.

Es braucht anscheinend manchmal ein paar Kilometer bis es perfekt passt.

Ich tippe auch auf Reifenprobleme und vermute, dass das Lenkradvibrieren mit dem assymetrischen Profilbild der Bridgestone Reifen zu tun hat, auch verschleisst die äussere Fläche der vorderen Räder stärker. Meine besten Erfahrungen hinsichtlich Laufruhe und Verschleiss habe ich mit Michelin- und Continental-Reifen gemacht, Bridgestone und Goodyear sind diesbezüglich nicht so optimal.

Viele Grüsse

Rarnold