

Xenon Licht "zittert" bei Fahrt auf schlechter Straße

Beitrag von „coala“ vom 29. November 2012 um 09:09

Zitat von midas

[...] Nach einer weiteren Nachfahrt mit einem Vorführwagen des Händlers stellte sich dann (leider) heraus, dass auch bei diesem Touareg das Licht "zittert". Damit war für den Verkäufer erstmal bewiesen, dass es sich eher um den Stand der Technik handeln müsse, als um ein Problem mit meinem Wagen. 😞 [...] Nach einer Anfrage des Händlers wurde diesem mitgeteilt, dass es sich hierbei um ein normales Verhalten des Scheinwerfers handele, für den es zur Zeit keine Abhilfe gibt und für den auch keine Änderung geplant ist. Ein Reklamationsgrund liege auch nicht vor. [...]

Zitat von Britax

[...] meiner (T2) hat dieses zittern auch... 😞

Mir ist aber aufgefallen, daß die Lampen nach 5-6min Fahrtzeit stabil sind. [...]

Servus zusammen,

wie weiter oben (# 2) geschrieben hat dieses unschöne Phänomen mein Fahrzeug seit Anfang auch auch. Es bleibt auch dauerhaft bestehen, egal wie lange die Scheinwerfer schon an sind und wie weit man auch fährt. Mit den Winterrädern (255/55R18) fällt es nur aktuell weniger auf, weil die einfach im Gegensatz zu den Sommerschluffen (275/45R20) die auslösenden kleinen Stöße deutlich besser schlucken. Dennoch empfinde ich das Zittern als unangenehm und ziemlich nervig. Man kommt sich fast vor, als würde man in einem 20 Jahre alten Opel Kadett fahren, bei dem einer der 11 Vorbesitzer billige Zusatzscheinwerfer für damals 19,95 DM wackelig auf die Stoßstange geschraubt hat 😞

Interessant wäre allerdings, wenn das der berühmte und gern zitierte "Stand der Technik" sein soll, warum da anscheinend einige Fahrzeuge nicht darunter leiden? Oder andersrum: Sehen das nun einige Leute einfach nicht oder gibt es tatsächlich größere Streuungen im "Zitterverhalten" 😞

Habe in der Sache schon vor ein paar Tagen mit meinem 😊 telefoniert, welcher spontan nichts über das Phänomen wusste und auch im Computer fand sich keine Abhilfemaßnahme dazu. Er empfahl mir, das Zittern nach Möglichkeit bei einer Nachtfahrt zu filmen um es dann an VW weiterzuleiten. Das funktioniert aber leider nicht, auf dem Versuchs-Video kann man das Zittern partout nicht erkennen.

Wenn jemand hierzu einschlägige Erfahrungen bezüglich Abhilfemaßnahmen macht, bzw. das Problem bei seinem Fahrzeug schon gefixt wurde (wenn ja, wie?), dann bitte hier im Forum posten. Danke!

Grüße
Robert