

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „Fisch“ vom 30. November 2012 um 09:09**

Hallo Marco,

ich bin etwas verwirrt. Habe meinen Dicken heute Morgen zur 120000´er Inspektion abgegeben. Das Relais soll mein 😊 dabei auch vorsorglich wechseln. Nun meinte er dass das für den Kompressor laut VW-Reparaturanleitung im Motorraum unterhalb des Wasserkastens verbaut sein soll. Er hat extra noch einmal nachgeschaut nachdem ich ihm Deine Anleitung gezeigt habe. Ob es für die Baujahre unterschiedliche Einbauorte gibt, meiner ist ein Vor-GP Exclusive-Edition von 11/06 ?

Gruß

Fisch