

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „coala“ vom 30. November 2012 um 09:28

## Zitat von Fisch

[...] Das Relais soll mein 😊 dabei auch vorsorglich wechseln. Nun meinte er dass das für den Kompressor laut VW-Reparaturanleitung im Motorraum unterhalb des Wasserkastens verbaut sein soll. [...]

Servus Fisch,

will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wäre es nicht möglich, dass es zwei Relais gibt, die damit zu tun haben und dein 😊 Freundlicher gar nicht das besagte im Fußraum im Auge hat 😞

Sowohl bei meinem 2005er, als auch beim 2008er Touareg hörte ich jeweils das Relais für den Kompressor im Fußraum klicken, da wäre es doch eigenartig (freilich auch nicht unmöglich, es wird ja immer in den VW-Unterlagen darauf hingewiesen, dass die Bestückung der E-Boxen variieren kann...), wenn das Relais mal da mal dort verbaut würde.

Die Bezeichnung von Marco für das Relais ist jedenfalls korrekt und auch nach meiner Info sitzt es dort wie beschrieben. Nennt sich laut Plan Relais "D3", Einbauort: E-Box unterhalb Schalttafel, Bezeichnung: Relais für Kompressor Niveauregelung.

Grüße  
Robert