Dreck im Bereich Holm hinter Radhausschale

Beitrag von "alevuz" vom 4. Dezember 2012 um 07:45

| Morgen, |
|--|
| Mensch Hannes was du so alles findestkauf dir bitte KEINE Endoskopkamera beim Hofer ! |
| Im Ernst: Diesen Bereich kannst du mit normalen Mitteln wohl kaum dicht bekommen, zweimal im Jahr beim Reifenwechsel ausräumen und ein Korrosionsschutz Fett versprühen wird sicher nicht schaden |
| Im allgemeinen hat VW beim Touareg und Phaeton schon gezeigt was sie gegen Rost aufbieten können ganz vermeiden wird es sich nicht lassen, ich würde vielmehr speziell auf Stellen die bei einer Geländefahrt "beschädigt" werden achten und diese regelmäßig vor der Winterzeit "versorgen" |
| SG |
| Alevuz |