

Dreck im Bereich Holm hinter Radhausschale

Beitrag von „Darragh“ vom 4. Dezember 2012 um 13:54

Hallo zusammen

Ich hatte am WE die rechte und die linke Radhausschale runter.

Auf der linken Seite, da ich an die Pumpe für die Standheizung mußte, hatte ich an gleicher Stelle eine Ansammlungen von Dreck der letzten Offroadeinsätze. Nach säubern mittels Kärcher keine Anzeichen von Rost im Bereich der weiterführenden A-Seule.

Was ich allerdings auf der anderen Seite sehen mußte, ließ mich doch sehr erschrecken.

Der Kühler, ich vermutete für das Getriebeöl, war vollkommen mit festem Schlamm zugesetzt. Hat mich fast eine halbe Stunde gekostet, diesen wieder frei zu bekommen.

Bei mir handelt es sich um einen V6 TDI vor Facelift aus 04/2007