

Massive Startprobleme beim V10 trotz neuer Batterie (hinten)

Beitrag von „alevuz“ vom 31. Dezember 2012 um 10:05

Hallo,

Beim 10er immer BEIDE Batterien tauschen wobei die hintere eine AGM ist und die bekommst du mit großer Sicherheit nicht beim Obi in passender Ausführung!

Ebenso sollen beide Batterien vom gleichen Hersteller sein.....in meinem Fall - Varta !

Ebenso müssen beim 10 er beide Batterien einzeln geladen werden, nur vorne über die Fremdstartpunkte kommst du nicht an die hintere.....

SG

Alevuz

PS: Wenn du trotzdem das Auto "Fremdstarten" musst kannst dir gleich einen richtigen (großen) Spender suchen.....da geht nix mehr mit einem Passat oä. "downgesizten" Wägelchen.....