

G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Hannes H.“ vom 6. Januar 2013 um 21:24

So habe nun das Foto von meinem verbauten Sensor (der graue ist dann wohl der G83):

[SAM_0967.jpg](#)

Hier das Foto von dem Sensor, den ich an der Hinterseite gefunden habe (der geschraubte), der dürfte aber dann auch nicht der richtige sein, da der G62 ja grün sein sollte, oder? 😞

[SAM_0965.jpg](#)