

# **Lautes klopfen!?!?!**

**Beitrag von „Chris\_OneHander“ vom 22. Februar 2013 um 15:27**

Hi.

Habe vorhin einen neuen Fred erstellt...bei mir scheinen es die Buchsen der Querlenker sein.

Gruß, Chris.