## Anlasser gibt kein Mux

## Beitrag von "handwerk" vom 11. April 2013 um 08:15

Hallo und guten Morgen

Ja ich weiß, das Kabel ist schon etwas niedlich  $\bigoplus$  aber das war das dickste, was ich gerade in der Garage gefunden habe. Heute morgen kommt was dran für "Männer"

Mein Anlasser scheint soweit ok, denn jetzt mit diesem Provisorium hab ich diesbezüglich keine Probleme. Die Batterie ist ein wenig schwachbrüstig geworden, aber sie ist ja auch schon min 4 Jahre alt. Die neue habe ich gestern gekauft und werde sie wohl heute oder morgen einbauen.

Aber mit dem Massekabel ist anscheinend für den  $\stackrel{\bigcirc}{\smile}$  (und für mich) ein Buch mit sieben Siegeln. Ähnlich wie hier

<u>https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ight=massekabel</u> war auch meine Werkstatt nicht in der Lage adäguat zu antworten oder zu gucken.

Hier war ein Kollege wohl etwas erfolgreicher - auch das Symptom passt zu meinem (siehe Beitrag 2 von mir hier) https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ll=1#post230037

Für jeden Tipp dankbar!

Ralf