

# Kupplung erneuern bei R5- 6Gang

**Beitrag von „berndt“ vom 16. April 2013 um 21:13**

Hallo,

vielleicht hat jemand einen Rat: Bei meinem R5 wurde beim Vorbesitzer eine neue Kupplung mit Ausrücklager eingebaut (KM-Stand 155.000). Kurz danach stellte ich fest, dass beim Treten der Kupplung deutliche Geräusche (wie mahlende Lagergeräusche) zu hören sind. Dies insbesondere wenn die Kupplung wenige mm gedrückt wird und bei ganz durchgetretener Kupplung.

Kann dies das Zweimassenschwungrad sein? Wie gesagt, Ausrücklager ist neu!

Danke für jeden Tipp!

Gruß

Oli