

1. Offroad Seminar 2013 im Knüllwald am 20.04.2013

Beitrag von „Peter_S“ vom 1. Mai 2013 um 22:12

Den Getriebefehler hatte unser V8 ausgegeben. Ich hab den Fehlerspeicher auslesen lassen, er lautete auch "Überhitzung -Vorstufe", was auch die rege Lüftertätigkeit danach erklärt. In dem Moment sicher ärgerlich, aber harmlos.

Viele Grüße

Peter