

Kupplung 3,0 TDI Schalter lastedition

Beitrag von „jamesbond“ vom 8. August 2013 um 13:04


Hallo,

ich glaube bei dem Fehlerbild immer noch nicht dran, dass die Kupplung hinüber ist.

Die Geber-/Nehmerzylinder sind eine typische Krankheit bei V6 TDI-Schaltern und ein unteengebliebenes Pedal deutet erstmal klar darauf hin.

Bei einer defekten Kupplung kommt doch das Pedal zurück und der T. kuppelt halt einfach nicht aus. 🙄

Ich würde mich erstmal um das "Pedal kümmern"

Es wurde doch erst im Mai 2013 "gechipt" ...   big grin four types unknown

LG

james