

## ..ist es die Kardanwelle??

**Beitrag von „coala“ vom 21. August 2013 um 08:54**

Servus,

die Laufleistung würde dazu schon in etwa passen 🙄 Es kann aber (u.a.) auch eine werkseitig schlecht gewuchtete Kardanwelle sein. Das führt allerdings beim T vorzugsweise zwischen 80 und 110 km/h zu einem spürbaren Vibrieren der Mittelkonsole. Schau dir das Lager einfach auf einer Hebebühne genau an und rüttle auch sehr kräftig dran, ob es noch fest in seiner Einfassung aus Gummi sitzt.

Grüße  
Robert