

iPhone Koppeln

Beitrag von „posilgi“ vom 23. September 2013 um 12:02

Hallo,

ich habe die PFSE verbaut und schon umcodiert auf Handsfree, also BT funktioniert ohne das ein Telefon in der Mittelarmlehne verbaut ist...allerdings ist es ärgerlich, dass das Telefonbuch vom iPhone 5 nicht geladen werden kann...Behebt das Steuergerät 3C8 035 730C diesen Makel und funktioniert das auch beim VFL mit Can 1.6...?

Danke schon mal

Gruß posilgi