

Wasser im Fussraum

Beitrag von „daBert“ vom 29. Oktober 2013 um 20:14

Meiner fäng jetzt auch mit den "typischen" Touareg Krankheiten an 😞

Vorgestern benutzte ich bei meinem T1 das erste mal die Heckscheibenwaschanlage, da bemerkte ich spritzgeräusche in der linken A-Säulen Verkleidung.

Schnell mal im Forum nachgelesen! AHA, könnte die Steckverbindung hinter der Verkleidung der A-Säule sein.

Gestern schnell zerlegt, UND es war die Steckverbindung!! Repariert und funktioniert wieder.

Mir ist aber aufgefallen, dass der Halter des Sicherungskastens links schon rostet und die Isolierung nass ist.

ABER, dann gestern Abend die Fehlermeldung, Systemfehler Werkstatt!!

Auto aus und wieder an, Fehler weg.

Heute war ich auf der Autobahn unterwegs, da leuchtet die ESP Lampe plötzlich und lässt sich auch nicht ausschalten.

Dann kam eins nach dem anderen, Beleuchtung Klima aus, Klima ganz aus, keine Blinker mehr, keine Scheibenwischer mehr (es hat geregnet) PDC blinkt wie verrückt, Bluetooth schaltet sich ständig aus und ein..... SCHEI.....

Ok, Ziel erreicht. Auto für 2 Std abgestellt, erneut versucht, Fehler kommen nach und nach wieder !

Eine Std später, Auto gestartet, ALLE Fehler weg! Ok, kannst nach Hause fahren (80 km ohne einen Fehler!)

Kurz vor zuhause, Meldung "Bremsen prüfen" und daheim in der Einfahrt kommen alle Fehler wieder nach und nach.

Hat jemand einen Tipp für mich? Ist da evtl. ein Steuergerät links im Fussraum das nass sein könnte?