

# **Surren auf der Beifahrerseite Höhe Handschuhfach - Geräusch Gebläsemotor**

**Beitrag von „Steliene“ vom 6. November 2013 um 17:37**

Die Sache mit der Kühlflüssigkeit entstand aus meiner Ahnungslosigkeit. Als die Geräusche aufkamen, dachte ich es könnte am Mangel an Kühlflüssigkeit liegen.

ich brauche jetzt erstmal ein paar Detailtips, wie ich auf der Beifahrerseite im Fußraum die Verkleidung löse, ohne etwas zu zerstören.

Mir ist bewusst, dass es einige Posts gibt, in denen das grundsätzliche Vorgehen erklärt ist.

Ich bin nur unsicher, wie GENAU ich vorgehen soll...