

# Navi Update und Firmware?

**Beitrag von „Humvee“ vom 11. November 2013 um 06:51**

Hallo Mario,

hattest du schon versucht eine neue Firmware zu installieren ?

Dies passiert zu 90% wenn man die falsche FW verwendet.

Welche FW ist jetzt bei dir auf dem, Gerät ?

Mit VCDS die Adresse 37 auslesen und hier bekannt geben.

Und vergiss fast alles was du im Netz so gefunden und gelesen hast,  
du hast ein Touareg RNS510 und das ist ganz anders als die anderen.