

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „minibaron“ vom 21. Februar 2014 um 13:48

[Zitat von Humvee](#)

Vermutlich weil kein RNS510 orig. verbaut ist/war.

Hallo,

neues Steuergerät 3C8 035 730D ist eingebaut und.... es kam via bluetooth nur Mono raus. Daher musste noch ein Kabel von RNS 510 zur FSE gezogen werden. Ich bin froh, das ich es habe machen lassen. Bei meinem Touareg handelt es sich um ein 2008 Model mit RNS 510 ab Werk. Man kann daher nicht pauschal sagen, das alle Kabel für Stereo liegen. Egal, jedenfalls kann ich jetzt alle Telefone koppeln und Musik streamen 😊