

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Tou areg“ vom 7. März 2014 um 09:30

So, komme grad aus der Werkstatt.

Die Welle dreht bis in das hintere Gelenk - danach nicht mehr. Daher der Ausdruck meines Mechanikers, das die Welle keinen Vortrieb erzeugt.

Der Lieferant der Welle schickt heute eine neue raus. Er meint, das die Zahnräder wohl abgescheert sind. 😞

Ich hoffe, das das auch wirklich so ist und nicht an den anderen Teilen des Dicken liegt. 😞 (was könnte das denn sonst sein?)

Gruß