

Fahrertür Schließkontakt und Entriegelung Heckklappe

Beitrag von „timshanno“ vom 1. April 2014 um 14:29

Hallo,

bei meinem Touareg haben sich in den letzten Wochen zeitgleich folgende Probleme eingeschlichen, daher denke ich dass sie von der gleichen Fehlerquelle kommen.

-Der Schließkontakt bei der Fahrertür funktioniert nicht mehr. Die Elektronik registriert nicht dass die Tür offen ist, wird auch nichts im Display angezeigt. Es geht kein Licht in der Tür an, Kein Ton wenn man das

Licht anlässt, nichts. Man konnte am Anfang noch sehen wie das Bodenlicht in der Tür flackerte. Jetzt tut sich wie gesagt garnichts mehr.

-Die sich elektronisch entriegelnde Heckklappe entriegelt nicht mehr, ebenfalls das Heckklappenfenster. Wenn man mehrmals den Wagen auf-und abschließt entriegelt sie dann irgendwann wieder.

Kann mir da jemand helfen???

Gruß,Tim