

# Leistungsverlust nach Inspektion?

Beitrag von „coala“ vom 1. Mai 2014 um 15:28

[Zitat von pmrass](#)

[...] Kann man das denn irgendwie überprüfen, ob es tatsächlich überschrieben wurde?  
Gibt es Parameter, die man messen kann, die auf den Chip hinweisen?  
DANKE [...]

Servus Petra,

das ABT Tuning besteht doch beim 7 P aus einem eigenen Steuergerät. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass dieses kompatibel zu den Updates von VW ist und überschrieben werden kann. Das müsste dann schon ein modifiziertes Original-Motorsteuergerät sein, welches ABT da verbaut.

Ich würde mich in der Sache mal direkt an ABT wenden und die Sachlage schildern um die technischen Hintergründe zu klären. Das kostet ja erstmal nichts und die werden sicher mehr wissen...

Grüße  
Robert