

# **Gelbes Symbol (ohne Erklärung in der Bedienungsanleitung)**

**Beitrag von „hengning“ vom 10. Juli 2014 um 00:24**

Also hinter dieser Warnleuchte stecken ca. 70 verschiedene Fehler (kein Scherz), so mein :). Bei mir war/ist es der Differenzdrucksensor Bank links. Taucht sporadisch zwischen 30 - 2000 Km auf und verursacht ein Motor-Notlauf-Programm mit Vmax. 100 Km/h. Rechts ran, Zündung aus, Neustart und dann geht´s erstmal wieder. Wie bei MS-Windows big grin: found or type unknown Es wurden schon reichlich Versuche unternommen und Teile getauscht, was aber bis jetzt keine Heilung brachte...