## Umbau auf Facelift probleme mit Xenon Kurvenlicht und Automatische Leuchtweitenreguli

Beitrag von "Darragh" vom 19. Juli 2014 um 09:59

## Hallo

... ohne es genau zu wissen, aber ich denke da wird es wohl Probleme beim CAN-Bussystem geben.

Der TI vor Facelift hat meines Wissens nach die CAN Version 1.6, das Faclift-Model hingegen CAN-Version 2.0

Meine Vermutung: Kommunikationsprobleme der einzelnen Systeme.