

Startprobleme

Beitrag von „206Limited“ vom 24. Oktober 2014 um 19:57

Beim ersten Start (kalt) oder auch nach längerer Standzeit (Motor noch warm) springt mein 2,5er TDI BAC schlecht an, nach circa 40 Sekunden orgeln ist er da und läuft auch einwandfrei. Ich habe den Eindruck das der Kraftstoff in der Leitung zurück läuft, ich konnte noch keine Undichtigkeit an der Tandempumpe oder ähnliches finden.

Meine frage ist hatte das schon jemand und verfügt der Touareg über ein Rückschlagventiel oder ähnliches ?

- Drosselklappe habe ich schon gereinigt
- PD Elemente sind neu eingedichtet