

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „macko“ vom 5. November 2014 um 17:43

Servus,

ok, dann besteht zwischen dem Update und dem Telefonproblem kein Zusammenhang. Nach dem Update ist die Außentemperaturanzeige definitiv oben links.

Thread dazu: [Klick](#)

Gruss

Marco