

Gebrochener Steg an Unterdruckdose -> Hilfe ben

Beitrag von „heitzer75“ vom 23. November 2014 um 21:23

Guten Abend Gemeinde,

ich hoffe hier Hilfe zu bekommen.

Heute ist an meinem Touareg (Bj. 2005, 4,2, V8) meine Motorwarnlampe angegangen.

Nach Auslesen des Fehlerspeichers erschien folgende Meldung:

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl

Teilenummer SW: 4D0 907 560 DA HW: 8E0 907 560

Bauteil: 4.2L V8/5V G 0050

Codierung: 0007875

Betriebsnr.: WSC 06103 444 00192

VCID: 68DA28615887DF61C7B-513C

1 Fehler gefunden:

18613 - Fehler im K