

# Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

**Beitrag von „coala“ vom 8. Dezember 2014 um 08:37**

Danke, Junior, Lollo und Flo 🙌 Dachte, das wäre erst neu zum FL gekommen 🛠️ Eventuell hat ja auch der Getriebehersteller was an der Hardware geändert, wodurch diese Änderung notwendig wurde(?). Da müsste man mal die Reparaturanleitungen durchforsten, was die Seilzug-Mechanik betrifft. Mich wundert, dass VW da mittendrin was ändert. Die Betätigung des Wahlhebels fühlt sich im Vergleich ja anders an, geht mit weniger Kraftaufwand einher und er rastet weicher ein.

Grüße  
Robert