## Zentralverrriegelung schließt die hinteren Türen nicht

## Beitrag von "Arndt" vom 16. Dezember 2014 um 13:34

## Zitat von bergeundmeer83

Danke für den Tipp, nur leider gibt es im Handschuhfach keine Klinkenbuchse, einfach gar keine Buchse, nur den Schieber für die "Kühlung" des Handschuhfachs. Auch in der Mittelkonsole in keiner der Fächer eine Buchse.

Was also mit dem AUX-Taster machen, wenn der AUX-Elngang dank fehlenden, zugängigen Anschluß kein Signal bekommt.

Also bitte um weitere zweckdienliche Suchhinweise....

In dem Fall musst Du Dir das Adapterkabel kaufen und nachrüsten. Der Anschluss war damals Option und wurde wahrscheinlich vom Erstbesitzer nicht geordert.