

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „Darragh“ vom 22. Januar 2015 um 22:21

Da kann ich Robert nur zustimmen, da der Ansaugrüssel im Tank für die Kraftstoffversorgung der Standheizung / Zuheizung nicht bis zum Tankboden reicht.