3x Flüssigkeitsverlust

Beitrag von "eXtremeTK" vom 3. Juni 2015 um 21:53

Guten Abend,

ich habe leider aktuell 3 Probleme mit meinem Touareg 4.2 aus 2003.

1. vorne links tritt Flüssigkeit aus.

Es scheint eine drucklose Leitung zu sein, da dort nur eine einfache Schelle an den Schläuchen ist.

Messbar ist kein Flüssigkeitsverlust. Daher ist es auch schwer zu sagen, ob es z.B. Kühlflüssigkeit oder Hydraulik (Servo) ist.

IMAG0407.jpg
IMAG0411.jpgIMAG0414.jpgIMAG0408.jpg

2. Das Verteilergetriebe schwitzt mittlerweile recht stark.

Gibt es hier eine Öffnung um den Ölstand zu kontrollieren? Dieses ist ja vom restlichen Getriebe und dessen Öl separat?

IMAG0502.jpg IMAG0503.jpg IMAG0416.jpg IMAG0417.jpg IMAG0420.jpg