Nochmal Seitenairbag

Beitrag von "Scotty1" vom 28. Juni 2015 um 10:42

also das war keine vermutung auf dumm-dunst. hatte in einer freien werkstatt mit vcds auslesen lassen. habs nicht zu 100% im kopf, aber in den grundzügen stand "Zünder für Airbag (Fahrerseite) oberer Grenzwert überschritten" drin. aus dem link werd ich nur niht mit sicherheit schlau, um welchen stecker es sich handelt. der von vorn sichtbare oder direkt mittig unter dem sitz (wo sich bei mir zwei mit stoßverbindern zusammengetüdelte kabel befinden)?