

Motorstörung wegen Systemdruck zu niedrig ?!

Beitrag von „V6Frank“ vom 29. Juni 2015 um 16:27

Hallo Gemeinde,

ich habe bei meinem T genau das gleiche Problem, Wortlaut beim Fehler auslesen identisch. Baujahr ist 2008 und 90tkm gelaufen. Erst war die Vermutung bei einer defekten Hochdruckpumpe. Da aber keine Späne im System zu finden sind, könnte man die ausschließen. Der Dieselfilter wurde erneuert und das Kraftstoffsystem komplett gespült.

Hat jemand noch eine Ahnung was es sein könnte?

Grüße Frank